

Отчет об исполнении предписания №89/1/1 от 27.01.2020г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5	6
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №72" городского округа Самара	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России	Внеплановая выездная проверка об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара	с 21.01.2020г. по 27.01.2020г.	<p>1.Четырех этажное здание школы не оборудовано четвертым типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>2.Ширина эвакуационной двери в свету, (на первом этаже здания школы, ведущей непосредственно наружу) менее 1.2 метра.</p> <p>3.Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта (устроен внеплановый кабинет 115)</p> <p>4.Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта (в холлах 3-го этажа здания школы устроены внеплановые кабинеты № 316, 325)</p> <p>5.Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта (устроена перегородка 2ой этаж)</p> <p>6.В отделке потолков учебных кабинетов частично в здании школы применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки)</p>	<p>1.Подана заявка на финансирование мероприятия в Департамент образования.</p> <p>2.Выполнение мероприятия приведет к существенному повреждению несущих конструкций здания.</p> <p>3. Документы на стадии оформления.</p> <p>4. Документы на стадии оформления.</p> <p>5. Документы на стадии оформления.</p> <p>6. Частично выполнено мероприятие (4 кабинета)</p>

			<p>7. Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта (в холлах 4го этажа здания школы устроены внеплановые кабинеты № 424, 433)</p> <p>8. Звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает общий уровень в здании школы, то есть уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями менее 75 (дБА) (протокол № 12-4-1 от 01.02.2019г.)</p>	<p>7. Документы на стадии оформления.</p> <p>8. Подана заявка на финансирование мероприятия в Департамент образования.</p>
			<p>9. Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами (на 1ом этаже в правом крыле устроены перегородки)</p>	<p>9. Документы на стадии оформления.</p>